Commune : **MAREUIL-SUR-ARNON** | Rivière : **L' Arnon**

La Chaussée #3

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_LE20210209_S006 **Date de mise à jour :** 04/10/2024
Auteur : vacataire.spclci

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.15036629 / Y: 46.87735910
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 635293.99 / Y: 6642257.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1503663 / Y: 46.8773591
Code Hydro: K6--0240 **Rive de référence:** Gauche

9 Février 2021

Altitude calculée de l'eau : **137.901 m**

Nature de l'inondation :

GÉNÉRAL

Code : LCI_LE20210209_S06_R1 **Date de mise à jour :** 04/10/2024
Auteur : vacataire.spclci



Photo prise de vue le 09/02/2021 à 11H17

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : LIGNES D'EAU, L'ARNON, CRUE DE FÉVRIER 2021, SPC LCI - 09/02/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : SPC Loire – Cher – Indre

NIVELLEMENT LIGNE D'EAU, L'ARNON, CRUE DE FÉVRIER 2021 - SPC LCI - 09/02/2021

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire – Cher – Indre
Commentaires sur le nivellement : Précision verticale : 3.0 cm
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 137.901 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 137.901