Commune : **ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS** | Rivière : **La Garonnette**

92 Chemin de la rivière #2

Commentaires : Intérieur de la maison, mur est

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : GAR2018_S_36 **Date de mise à jour :** 02/09/2021
Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du site - photo © Google Satellite

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.67550036 / Y: 43.34422360
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 998082.6 / Y: 6256391.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.6755004 / Y: 43.3442236
Code Hydro: Y5450580 **Rive de référence:** Non renseigné

10 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : En complément, témoignage du résident

GÉNÉRAL

Code : GAR2018_R_36_1 **Date de mise à jour :** 02/09/2021
Auteur : Cerema Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES SUITE À LA CRUE DE LA GARONNETTE DU 10 OCTOBRE 2018 - 12/10/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 83

NIVELLEMENT INITIAL - 12/10/2018

Méthode : Non renseigné
Organisme : DDTM 83
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.570 m