Commune : **SAINTE-MAXIME** | Rivière : **La Garonnette**

# RD 8 / Les Esqueriades villa n° 14

**Commentaires :** Façade

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est
**Code :** GAR2018_S_71 **Date de mise à jour :** 02/09/2021
**Auteur :** Cerema Méditerranée



Vue du site - photo DDTM83

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.68128780 / Y: 43.34279920
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 998559 / Y: 6256255.6
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.6812878 / Y: 43.3427992
**Code Hydro:** Y5450580 **Rive de référence:** Non renseigné

## 10 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

## GÉNÉRAL

**Code :** GAR2018_R_71_1 **Date de mise à jour :** 02/09/2021
**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue du repère - photo DDTM83

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES SUITE À LA CRUE DE LA GARONNETTE DU 10 OCTOBRE 2018 - 12/10/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DDTM 83

## NIVELLEMENT INITIAL - 12/10/2018

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** DDTM 83
**Commentaires sur le nivellement :** 18cm au dessous de la margelle de la fenêtre ou 87 cm au dessus du sol
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** Margelle de la fenêtre
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.180 m