Commune : **LES DAMPS** | Rivière : **L' Eure**

Pignon du mur d'enceinte du restaurant 44 route de l'Eure

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202109094139 **Date de mise à jour :** 28/02/2023
Auteur : CONTRIB_01



Pignon Est de l'enceinte du jardin du restaurant au 44 rue de l'Eure

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.17820188 / Y: 49.30315880
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 567485.48 / Y: 6913034.65
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.1782019 / Y: 49.3031588
Code Hydro: H4--0200 **Rive de référence:** Gauche

2 Février 2018

Altitude calculée de l'eau : **7.412 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202109061117 **Date de mise à jour :** 06/09/2021
Auteur : CONTRIB_01

Laisse de crue au sol au niveau du pignon de l'enceinte du jardin du restaurant

MARQUE

Texte : Laisse de crue au sol au niveau du pignon de l'enceinte du jardin du restaurant
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 03/09/2021

Méthode : GPS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 7.412 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.412 m