Commune : **BOURSEUL** | Rivière : **L' Arguenon**

Maison d'habitation au 10 pont Loyer à Bourseul

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC_22014_AZI_6 **Date de mise à jour :** 10/11/2021
Auteur : SPC VCB





Relevé de la laisse de crue par BCEOM en 2003

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.27734730 / Y: 48.49285970
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 310368.76 / Y: 6834425.6
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.2773473 / Y: 48.4928597
Code Hydro: J11-0300 **Rive de référence:** Droite

11 Février 1974

Altitude calculée de l'eau : **10.62 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : SPC_22014_AZI_6_01 **Date de mise à jour :** 29/11/2021
Auteur : SPC VCB

Nivellement en octobre 2021 par la DDTM 22

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE AZI CÔTES D'ARMOR PAR BCEOM EN 2003 - 09/07/2003

SEUIL D'ENTRÉE DE LA MAISON, NIVEAU DU DESSUS DE LA PREMIÈRE MARCHE - 01/10/2021

Organisme : DDTM 22
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : niveau du dessus de la première marche
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 10.620 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 10.62