Commune : **CARCARES-SAINTE-CROIX** | Rivière : **La Midouze**

Carcarès-Sainte-Croix #2

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GAD_MID_S_005 **Date de mise à jour :** 16/11/2021
Auteur : SPC GAD



Photo du site – auteur : SPC GAD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.79207630 / Y: 43.84441960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 395138.99 / Y: 6312367.16
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7920763 / Y: 43.8444196
Code Hydro: Q2--0250 **Rive de référence:** Non renseigné

Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **16.51 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : trace chem - fiabilité de la laisse : Bonne

GÉNÉRAL

Code : GAD_MID_R_005_1 **Date de mise à jour :** 22/01/2022
Auteur : SPC GAD

Photo de la laisse – auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2019 SUR LE BASSIN DE LA MIDOUZE - 18/12/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Gironde – Adour – Dordogne

NIVELLEMENT GPS - 17/12/2019

Méthode : GPS
Organisme : SPC Gironde – Adour – Dordogne
Commentaires sur le nivellement : précision de la mesure GPS : bonne
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 16.510 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 16.51