Commune : **SAINT-JUSTIN** | Rivière : **La Douze**

Rue des Remparts

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GAD_MID_S_051 **Date de mise à jour :** 16/11/2021
Auteur : SPC GAD



Photo du site – auteur : SPC GAD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.22869590 / Y: 43.98163610
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 441027.34 / Y: 6325587.98
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2286959 / Y: 43.9816361
Code Hydro: Q2--0290 **Rive de référence:** Non renseigné

Janvier 2021

Altitude calculée de l'eau : **75.22 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : 15 depot feuilles rg +113cm - fiabilité de la laisse : Bonne

GÉNÉRAL

Code : GAD_MID_R_051_1 **Date de mise à jour :** 16/11/2021
Auteur : SPC GAD

Photo de la laisse – auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2020-JANVIER 2021 SUR LE BASSIN DE LA MIDOUZE - 08/01/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Gironde – Adour – Dordogne

NIVELLEMENT GPS - 08/01/2021

Méthode : GPS
Organisme : SPC Gironde – Adour – Dordogne
Commentaires sur le nivellement : différence relative par rapport à la référence nivelée : 1.13 m - précision de la mesure GPS : bonne
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 75.220 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 75.22