Commune : **SAINT-CRICQ-VILLENEUVE** | Rivière : **La Midouze**

Rue du Midou #4

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GAD_MID_S_088 **Date de mise à jour :** 16/11/2021
Auteur : SPC GAD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.35336810 / Y: 43.89445500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 430622.05 / Y: 6316326.25
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.3533681 / Y: 43.894455
Code Hydro: Q2--0250 **Rive de référence:** Non renseigné

Janvier 2021

Altitude calculée de l'eau : **47.27 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : st cricq pont aval - fiabilité de la laisse : Non précisée

GÉNÉRAL

Code : GAD_MID_R_088_1 **Date de mise à jour :** 22/11/2021
Auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2020-JANVIER 2021 SUR LE BASSIN DE LA MIDOUZE - 08/01/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Gironde – Adour – Dordogne

NIVELLEMENT GPS - 07/01/2021

Méthode : GPS
Organisme : SPC Gironde – Adour – Dordogne
Commentaires sur le nivellement : précision de la mesure GPS : moyenne
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 47.270 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 47.27