Commune : **CARCARES-SAINTE-CROIX** | Rivière : **La Midouze**

Route de la Midouze #3

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GAD_MID_S_009 **Date de mise à jour :** 16/11/2021
Auteur : SPC GAD



Photo du site – auteur : SPC GAD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.76872700 / Y: 43.86200210
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 397107.93 / Y: 6314228.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.768727 / Y: 43.8620021
Code Hydro: Q2--0250 **Rive de référence:** Non renseigné

Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **17.44 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : trace cham - fiabilité de la laisse : Très bonne

GÉNÉRAL

Code : GAD_MID_R_009_1 **Date de mise à jour :** 17/11/2021
Auteur : SPC GAD

Photo de la laisse – auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2019 SUR LE BASSIN DE LA MIDOUZE - 18/12/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Gironde – Adour – Dordogne

NIVELLEMENT GPS - 17/12/2019

Méthode : GPS
Organisme : SPC Gironde – Adour – Dordogne
Commentaires sur le nivellement : précision de la mesure GPS : bonne
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 17.440 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 17.44 m