Commune : **SAINT-CRICQ-VILLENEUVE** | Rivière : **La Midouze**

# Rue des Agouas

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne
**Code :** GAD_MID_S_086 **Date de mise à jour :** 16/11/2021
**Auteur :** SPC GAD




## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.34801900 / Y: 43.88978170
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 431029.48 / Y: 6315789.19
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.348019 / Y: 43.8897817
**Code Hydro:** Q2--0250 **Rive de référence:** Non renseigné

## Janvier 2021

Altitude calculée de l'eau : **54.38 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** St Cricq centre - fiabilité de la laisse : Non précisée

## GÉNÉRAL

**Code :** GAD_MID_R_086_1 **Date de mise à jour :** 16/11/2021
**Auteur :** SPC GAD

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2020-JANVIER 2021 SUR LE BASSIN DE LA MIDOUZE - 08/01/2021

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** SPC Gironde – Adour – Dordogne

## NIVELLEMENT GPS - 07/01/2021

**Méthode :** GPS
**Organisme :** SPC Gironde – Adour – Dordogne
**Commentaires sur le nivellement :** précision de la mesure GPS : moyenne
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 54.380 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 54.38 m