Commune : **COUIZA** | Rivière : **L' Aude**

Parking du pont vieux

Commentaires : Portillon

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE2020_S_42 **Date de mise à jour :** 17/11/2021
Auteur : SPC MO



Photo © OTEIS

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.25211280 / Y: 42.94265230
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 638902.59 / Y: 6205096.29
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2521128 / Y: 42.9426523
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Droite

22 Janvier 2020

Altitude calculée de l'eau : **226.536 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sur le portillon

GÉNÉRAL

Code : AUDE2020_R_42_1 **Date de mise à jour :** 02/12/2021
Auteur : SPC MO

Photo © OTEIS

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 04/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020

Méthode : GPS
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Haut de la première marche
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 226.046 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.490 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 226.536 m