Commune : **PREIXAN** | Rivière : **L' Aude**

Pont sous RD 118, sous STEP

Commentaires : Mur béton

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE2020_S_414 **Date de mise à jour :** 17/11/2021
Auteur : SPC MO



Photo © OTEIS

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.29111860 / Y: 43.14863110
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 642294.62 / Y: 6227968.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2911186 / Y: 43.1486311
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Gauche

22 Janvier 2020

Altitude calculée de l'eau : **128.685 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sur le mur

GÉNÉRAL

Code : AUDE2020_R_414_1 **Date de mise à jour :** 18/11/2021
Auteur : SPC MO

Photo © OTEIS

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 04/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020

Méthode : GPS
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Chaussée
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 127.205 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.480 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 128.685 m