Commune : **SAINT-DENIS-LES-MARTEL**

Pont d'Ourjac

Commentaires : Rive droite, culée aval

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : STMART1 **Date de mise à jour :** 10/02/2022
Auteur : gremminger



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.66979916 / Y: 44.92786280
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 595051 / Y: 6426291
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6697992 / Y: 44.9278628

8 Février 2021

Altitude calculée de l'eau : **115.13 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : PHE à 0.54cm/TN
Z sol mesuré: 114.59m

GÉNÉRAL

Code : STMART1 **Date de mise à jour :** 10/02/2022
Auteur : gremminger



Localisation carte IGN

MARQUE

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 10/02/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT INITIAL - 29/04/2021

Méthode : GPS
Organisme : OPSIA
Commentaires sur le nivellement : PHE à 54 cm du sol
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 115.130 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 115.13