Commune : **SAINT-DENIS-LES-MARTEL**

# Pont d'Ourjac

**Commentaires :** Rive droite, culée côté amont

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne
**Code :** STMART2 **Date de mise à jour :** 10/02/2022
**Auteur :** gremminger



## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.66996283 / Y: 44.92790970
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 595064 / Y: 6426295.99
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6699628 / Y: 44.9279097

## 8 Février 2021

Altitude calculée de l'eau : **114.92 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** PHE à 80cm du TN de biais et 0.69m de hauteur
Z sol mesuré: 114.23m

## GÉNÉRAL

**Code :** STMART2 **Date de mise à jour :** 10/02/2022
**Auteur :** gremminger




Localisation carte IGN

## MARQUE

## SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 10/02/2021

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

## NIVELLEMENT INITIAL - 29/04/2021

**Méthode :** GPS
**Organisme :** OPSIA
**Commentaires sur le nivellement :** PHE à 69 cm du sol
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 114.920 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 114.92 m