Commune : **LA ROQUE-GAGEAC**

# Camping Capfun Beau Rivage

**7** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne
**Code :** PHE 141 **Date de mise à jour :** 10/02/2022
**Auteur :** gremminger




## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.21537882 / Y: 44.81555560
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 558921.98 / Y: 6414527.44
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.2153788 / Y: 44.8155556

## 5 Janvier 2018

Altitude calculée de l'eau : **71.781 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** rive droite, trace sur le mur

## GÉNÉRAL

**Code :** PHE 142 **Date de mise à jour :** 10/02/2022
**Auteur :** gremminger

## MARQUE

**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Bon

## SOURCE DE REPÉRAGE : INCONNUE - 24/01/2018

## NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2018

**Méthode :** GPS
**Commentaires sur le nivellement :** trace sur le mur à + de 73 cm du sol
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 71.781 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 71.781 m