Commune : **ARNEKE** | Rivière : **Cray Hill Becque**

Rebord en ciment entre accès au garage et pelouse au 17 rue des Prés.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code : WEB_S_202205290413 **Date de mise à jour :** 20/01/2022
Auteur : SACN_FD



Rebord en ciment entre accès au garage et pelouse au 17 rue des Prés.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.40994660 / Y: 50.83602300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 658352.5 / Y: 7082340.36
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4099466 / Y: 50.836023
Code Hydro: E4900740 **Rive de référence:** Gauche

28 Novembre 2021

Altitude calculée de l'eau : **21.971 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau a atteint le haut du rebord en ciment.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202201120140 **Date de mise à jour :** 08/03/2022
Auteur : SACN_FD

L'eau a atteint le haut du rebord en ciment.

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 09/12/2021

Méthode : GPS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 21.971 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 21.971