Commune : **BIZANOS** | Rivière : **Le ruisseau de l'Ousse**

Pont avenue de la République

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : WEB_S_202202105044 **Date de mise à jour :** 10/02/2022
Auteur : SMBGP



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.33933600 / Y: 43.29098500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 428913.01 / Y: 6249267.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.339336 / Y: 43.290985
Code Hydro: Q51-0430 **Rive de référence:** Gauche

25 Janvier 2014

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau a atteint 60 cm au-dessus de la base de l'arche.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202201190702 **Date de mise à jour :** 10/02/2022
Auteur : SMBGP

Vue du repère (la flèche rouge représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE BUREAU D'ÉTUDE HEA POUR LA DDTM 64 (PPRI DE BIZANOS) - 18/03/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation