Commune : **ESCALQUENS**

Pont D59

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : WEB_S_202201192340 **Date de mise à jour :** 21/01/2022
Auteur : SPC GTL



Vu du pont a l'aval rive droite

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.53364218 / Y: 43.51456350
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 581394.04 / Y: 6269488.4
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.5336422 / Y: 43.5145635

10 Janvier 2022

Altitude calculée de l'eau : **146.83 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Nivellement GNSS : 146,83mNGF
A - 70 CM de la laisse de juin 2000

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202201210356 **Date de mise à jour :** 30/03/2022
Auteur : SPC GTL

laisse d'inondation sous le pont rive froite

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Aucune

NIVELLEMENT INITIAL - 19/01/2022

Méthode : GPS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Dépôt de limon sur la culée rive droite du pont
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 146.830 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 146.83 m