Commune : **REBENACQ**

Habitation face a la pisciculture

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : WEB_S_202201202146 **Date de mise à jour :** 20/01/2022
Auteur : SMBGP



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.40522460 / Y: 43.15568570
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 422919.01 / Y: 6234469
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.4052246 / Y: 43.1556857

25 Mai 2007

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Laisse de crue entre la troisième et quatrième marche de l'escalier dans le garage.
Crue du Houndarnas (Neez).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202201202347 **Date de mise à jour :** 20/01/2022
Auteur : SMBGP

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE PAR ISL -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : ISL