Commune : **BIZANOS**

# Portail de l'habitation 5 route d'Idron

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne
**Code :** WEB_S_202201260155 **Date de mise à jour :** 26/01/2022
**Auteur :** SMBGP




## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.33070490 / Y: 43.29114340
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 429614 / Y: 6249255.99
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.3307049 / Y: 43.2911434

## 25 Janvier 2014

Altitude calculée de l'eau : **198.42 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Eau à 30 cm au-dessus du sol au niveau du portail côté rue.
Crue de l'Arriou Merdé.

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_202201260508 **Date de mise à jour :** 26/01/2022
**Auteur :** SMBGP

Vue du repère (la flèche rouge représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE BUREAU D'ÉTUDE HEA POUR LA DDTM 64 (PPRI DE BIZANOS) - 18/03/2014

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

## NIVELLEMENT D'ORIGINE - 18/03/2014

**Méthode :** Non renseigné
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** Sol
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 198.020 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.400 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 198.42 m