Commune : **LAAS** | Rivière : **Le Gave d'Oloron**

Banc plage chemin de la sablière

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GAD_GAO21_S_20 **Date de mise à jour :** 01/02/2022
Auteur : SPC GAD



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.86188330 / Y: 43.37558500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 386983.96 / Y: 6260595.27
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.8618833 / Y: 43.375585
Code Hydro: Q---0150 **Rive de référence:** Droite

Décembre 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : l'eau est arrivée un peu en dessous du siège des bancs 25 cm au-dessus de la dalle béton - fiabilité : moyenne - précision : moyenne

GÉNÉRAL

Code : GAD_GAO21_R_20_1 **Date de mise à jour :** 25/10/2022
Auteur : SPC GAD

Photo de la laisse – Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Sud-Ouest

REPÉRAGE CEREMA - 14/12/2021

Méthode : Nivellement direct
Organisme : CEREMA Sud-Ouest
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : dalle béton
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.250 m