Commune : **AUTERRIVE**

Rue des ilots

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GAD_GAO21_S_35 **Date de mise à jour :** 01/02/2022
Auteur : SPC GAD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.00416660 / Y: 43.46416660
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 375960.31 / Y: 6271003.27
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.0041666 / Y: 43.4641666

Décembre 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : La végétation marque la limite - fiabilité : moyenne - précision : faible

GÉNÉRAL

Code : GAD_GAO21_R_35_1 **Date de mise à jour :** 25/10/2022
Auteur : SPC GAD



Photo de la laisse – Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Sud-Ouest

REPÉRAGE CEREMA - 15/12/2021

Méthode : Nivellement direct
Organisme : CEREMA Sud-Ouest
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)