Commune : **POUZAC** | Rivière : **L' Adour**

En aval rive droite du pont de la D26

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GAD_ADA21_S_05 **Date de mise à jour :** 01/02/2022
Auteur : SPC GAD



Vue du site – Auteur : Schapi

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.13918070 / Y: 43.08744510
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 466920.88 / Y: 6225129.24
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1391807 / Y: 43.0874451
Code Hydro: Q---0000 **Rive de référence:** Droite

Janvier 2022

Altitude calculée de l'eau : **502.92 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : dépôt branchages - finesse : moyenne env 10 cm - confiance : certaine

GÉNÉRAL

Code : GAD_ADA22_R_07_2 **Date de mise à jour :** 01/02/2022
Auteur : SPC GAD

Vue de la laisse – Auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE JANVIER 2022 SUR L'ADOUR AMONT - 26/01/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Gironde – Adour – Dordogne

NIVELLEMENT SPC GAD - 26/01/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Gironde – Adour – Dordogne
Commentaires sur le nivellement : Précision nivellement : très bonne
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 502.920 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 502.92

Commune : **POUZAC** | Rivière : **L' Adour**

En aval rive droite du pont de la D26

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GAD_ADA21_S_05 **Date de mise à jour :** 01/02/2022
Auteur : SPC GAD


Vue du site – Auteur : Schapi

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.13918070 / Y: 43.08744510
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 466920.88 / Y: 6225129.24
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1391807 / Y: 43.0874451
Code Hydro: Q---0000 **Rive de référence:** Droite

Décembre 2021

Altitude calculée de l'eau : **502.64 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Laisse nette au sol

GÉNÉRAL

Code : GAD_ADA21_R_05_1 **Date de mise à jour :** 07/07/2022
Auteur : SPC GAD

Vue de la laisse – Auteur : Schapi

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR L'ADOUR AMONT - 17/12/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SCHAPI

NIVELLEMENT SPC APRÈS REPÉRAGE SCHAPI

Méthode : GPS
Organisme : SPC Gironde – Adour – Dordogne
Commentaires sur le nivellement : La laisse est située à 1m20 du rocher (perpendiculairement à lAdour) localisé sur la photo. - précision nivellement : bonne
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 502.640 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 502.64