Commune : **LESTELLE-BETHARRAM** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Façade du central téléphonique en aval du camping

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : WEB_S_202205290649 **Date de mise à jour :** 01/02/2022
Auteur : SMBGP



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.20883220 / Y: 43.13127490
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 438780.01 / Y: 6231088
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2088322 / Y: 43.1312749
Code Hydro: Q---0100 **Rive de référence:** Gauche

19 Juin 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Eau à 47 cm au-dessus de la marche.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202202015353 **Date de mise à jour :** 01/02/2022
Auteur : SMBGP

Vue du repère (la flèche rouge représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA/DDTM 64

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS LAISSES DE CRUE DE 2013 PAR HEA POUR LA DDTM 64 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation