Commune : **TREBONS** | Rivière : **L' Adour**

Aval pont pâture

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GAD_ADA22_S_10 **Date de mise à jour :** 01/02/2022
Auteur : SPC GAD



Vue du site – Auteur : SPC GAD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.12784670 / Y: 43.10435180
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 466066.23 / Y: 6227041.26
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1278467 / Y: 43.1043518
Code Hydro: Q---0000 **Rive de référence:** Gauche

Janvier 2022

Altitude calculée de l'eau : **470.71 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : dépôt feuilles et brindilles - finesse : moyenne env 10 cm - confiance : certaine

GÉNÉRAL

Code : GAD_ADA22_R_10_1 **Date de mise à jour :** 01/02/2022
Auteur : SPC GAD

Vue de la laisse – Auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE JANVIER 2022 SUR L'ADOUR AMONT - 26/01/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Gironde – Adour – Dordogne

NIVELLEMENT SPC GAD - 26/01/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Gironde – Adour – Dordogne
Commentaires sur le nivellement : Précision nivellement : très bonne
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 470.710 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 470.71