Commune : **POINTE-A-PITRE**

# Collège Front de Mer #2

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guadeloupe
**Code :** WEB_S_202202075337 **Date de mise à jour :** 11/07/2023
**Auteur :** MEILLAREC



Vue du site

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -61.54433200 / Y: 16.24927400
**(RRAF 91)UTM 20N** X: 655563.86 / Y: 1797062.04
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.544332 / Y: 16.249274

# 3 Février 2022

Altitude calculée de l'eau : **0.68 m**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_202202070113 **Date de mise à jour :** 07/08/2024
**Auteur :** MEILLAREC

Référence au pied des escaliers

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune

## SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 03/02/22 - DEAL & CAP EXCELLENCE -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DEAL Guadeloupe

## CAMPAGNE TERRAIN + NIVELLEMENT À POSTERIORI - 07/02/2022

**Méthode :** GPS
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** Niveau mesuré au pied de l'escalier en côté tranche (terrain naturel)
**Système altimétrique :** IGN 1988 (Guadeloupe)
**Altitude de la référence (en m) :** 0.440 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.240 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 0.68 m