Commune : **POINTE-A-PITRE**

Collège Front de Mer #4

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202202104501 **Date de mise à jour :** 11/07/2023
Auteur : MEILLAREC



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.54417100 / Y: 16.24891600
(RRAF 91)UTM 20N X: 655581.35 / Y: 1797022.55
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.544171 / Y: 16.248916

3 Février 2022

Altitude calculée de l'eau : **0.72 m**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202202104941 **Date de mise à jour :** 06/08/2024
Auteur : MEILLAREC

Portail entre le collège et l'école élémentaire

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 03/02/22 - DEAL & CAP EXCELLENCE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe

CAMPAGNE TERRAIN + NIVELLEMENT À POSTERIORI - 07/02/2022

Méthode : GPS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Niveau mesuré depuis la dalle au pied du mur
Système altimétrique : IGN 1988 (Guadeloupe)
Altitude de la référence (en m) : 0.300 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.420 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 0.72 m