Commune : **JURANCON** | Rivière : **Le Gave de Pau**

Enrochement de la base d'eaux vives du pont d'Espagne

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : WEB_S_202211083933_1_1 **Date de mise à jour :** 16/03/2022
Auteur : SMBGP



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.38920230 / Y: 43.29322270
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 424878.01 / Y: 6249688.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.3892023 / Y: 43.2932227
Code Hydro: Q---0100 **Rive de référence:** Gauche

19 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **168.58 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202203164804 **Date de mise à jour :** 16/03/2022
Auteur : SMBGP

Vue du repère (la marque orange représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA/DDTM 64

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS LAISSES DE CRUE DE 2013 PAR HEA POUR LA DDTM 64 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Commentaires sur le nivellement : Laisse de crue au sol.
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 168.580 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 168.58 m