Commune : **MONTREUIL-BELLAY** | Rivière : **Le Thouet**

Moulin de la Salle

Commentaires : Limite de l'eau sur une poutre à l'interieur

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : SAUMUR05_S_24 **Date de mise à jour :** 18/03/2022
Auteur :



Site Montreuil Bellay moulin de la Salle

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.14649000 / Y: 47.14272000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 461604.03 / Y: 6676133.46
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.14649 / Y: 47.14272
Code Hydro: L8--0210 **Rive de référence:** Gauche

1983

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Limite de l'eau, trace et décoloration sur une poutre interieure

GÉNÉRAL

Code : SAUMUR05_R_24_1 **Date de mise à jour :** 17/08/2022
Auteur :

Trace de l'eau et décoloration d'une poutre interieure

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SAUMUR AGGLOMÉRATION 2005 - 01/03/2012

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Saumur Agglomération