Commune : **CARCASSONNE** | Rivière : **L' Aude**

Chantier piscine

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE2020_S_1117 **Date de mise à jour :** 23/03/2022
Auteur : SPC MO

Photo © DDTM/SMMAR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.34840690 / Y: 43.20586450
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 647010.48 / Y: 6234290.84
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3484069 / Y: 43.2058645
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Gauche

22 Janvier 2020

Altitude calculée de l'eau : **106.236 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

GÉNÉRAL

Code : AUDE2020_R_1117_1 **Date de mise à jour :** 30/03/2022
Auteur : SPC MO



Photo © DDTM_SMMAR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR LA DDTM 11 / SMMAR SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 24/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020

Méthode : GPS
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 105.386 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.850 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 106.236