Commune : **CHAMBON-SUR-LAC** | Rivière : **La Couze Chambon**

Église Saint-Étienne, entrée principale

Commentaires : Entrée de l'église, donnant sur la place de l'église.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : WEB_S_202203293153 **Date de mise à jour :** 29/03/2022
Auteur : Florence Brachet



Entrée de l'église place de l'Eglise

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.89821710 / Y: 45.57090000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692061.3 / Y: 6496827.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8982171 / Y: 45.5709
Code Hydro: K2674000 **Rive de référence:** Non renseigné

31 Juillet 1994

Altitude calculée de l'eau : **887.73 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : 45cm d'eau à l'entrée de l'église

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202203234909 **Date de mise à jour :** 29/03/2022
Auteur : Florence Brachet

45 cm d'eau mesuré à l'entrée de l'église

MARQUE

Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PPRI DES COUZES PAVIN ET CHAMBON - 17/03/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT RÉALISÉ PAR OTEIS DANS LE CADRE DE LA RÉVISION DU PPRI - 17/03/2021

Méthode : Non renseigné
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 887.730 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 887.73 m