Commune : **CAILHAU** | Rivière : **Le Sou**

Route de Castelnaudary

Commentaires : Sous le pont en rive gauche

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE2020_S_1058 **Date de mise à jour :** 23/03/2022
Auteur : SPC MO



Photo © DDTM/SMMAR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.11977050 / Y: 43.13967060
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 628335.71 / Y: 6227112.48
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1197705 / Y: 43.1396706
Code Hydro: Y1200500 **Rive de référence:** Gauche

22 Janvier 2020

Altitude calculée de l'eau : **207.814 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Sous le pont, en aval, rive gauche aval. Laisse à 3,65 m sous la corniche du pont. Marquée à la peinture.

GÉNÉRAL

Code : AUDE2020_R_1058_1 **Date de mise à jour :** 23/03/2022
Auteur : SPC MO

Photo © DDTM_SMMAR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR LA DDTM 11 / SMMAR SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 24/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020

Méthode : GPS
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 207.814 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 207.814 m