Commune : **ESPERAZA** | Rivière : **L' Aude**

Avenue (ou promenade) François Mitterrand

Commentaires : Arbre

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE2020_S_1129 **Date de mise à jour :** 23/03/2022
Auteur : SPC MO



Photo © DDTM/SMMAR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21547210 / Y: 42.93364400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 635899.43 / Y: 6204123.68
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2154721 / Y: 42.933644
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Droite

22 Janvier 2020

Altitude calculée de l'eau : **238.981 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Marque rouge sur arbre coté rivière

GÉNÉRAL

Code : AUDE2020_R_1129_1 **Date de mise à jour :** 31/03/2022
Auteur : SPC MO

Photo © DDTM_SMMAR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR LA DDTM 11 / SMMAR SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 24/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020

Méthode : GPS
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 238.981 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 238.981 m