Commune : **LIMOUX** | Rivière : **L' Aude**

16 rue des jardins

Commentaires : Sur mur mitoyen avec le numéro 12

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE2020_S_1158 **Date de mise à jour :** 23/03/2022
Auteur : SPC MO



Photo © DDTM/SMMAR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21977550 / Y: 43.06680370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636397.33 / Y: 6218925.76
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2197755 / Y: 43.0668037
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Gauche

22 Janvier 2020

Altitude calculée de l'eau : **163.403 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Mur

GÉNÉRAL

Code : AUDE2020_R_1158_1 **Date de mise à jour :** 29/03/2022
Auteur : SPC MO

Photo © DDTM_SMMAR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR LA DDTM 11 / SMMAR SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 24/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020

Méthode : GPS
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 162.863 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.540 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 163.403 m