Commune : **SEVIGNACQ-MEYRACQ**

Entrée côté ruisseau du Centre de Bien-Etre des Bains de Secours

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : WEB_S_202203231333 **Date de mise à jour :** 23/03/2022
Auteur : SMBGP



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.38837010 / Y: 43.13165710
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 424175 / Y: 6231740.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.3883701 / Y: 43.1316571

16 Juillet 2018

Altitude calculée de l'eau : **351.1 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Crue du Houndarnas.
Egalement inondée en 1985, 2007, 2017.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202203231631 **Date de mise à jour :** 23/03/2022
Auteur : SMBGP

Vue du repère (la flèche rouge représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE NEEZ RÉALISÉE PAR HEA POUR LE SMBGP -

Type de repérage : Autre

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 10/09/2019

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Seuil
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 350.300 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.800 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 351.1 m