Commune : **CHAMBON-SUR-LAC**

Place de la fontaine

Commentaires : Maison sur la rive droite après le pont place de la fontaine.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : WEB_S_202203233604 **Date de mise à jour :** 29/03/2022
Auteur : Florence Brachet



Pont face à la maison au dessus de la Couze Chambon

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.89774680 / Y: 45.57151400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692024.71 / Y: 6496895.24
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8977468 / Y: 45.571514

31 Juillet 1994

Altitude calculée de l'eau : **891.82 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : 65 cm au droit du bâtiment de la parcelle 275 ou du pont sur la Couze Surains

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202203234431 **Date de mise à jour :** 29/03/2022
Auteur : Florence Brachet

Habitation rive droite

MARQUE

Visibilité : Non **État du repère :** Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : PPRI DES COUZES PAVIN ET CHAMBON - 17/03/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT RÉALISÉ PAR OTEIS DANS LE CADRE DE LA RÉVISION DU PPRI - 17/03/2021

Méthode : Non renseigné
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Dalle pied du bâtiment
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 891.170 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.650 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 891.82