Commune : **ORBEC** | Rivière : **L' Orbiquet**

Montant de porte de garage au 4 avenue de la gare.

Commentaires : Montant gauche de la porte du garages de droite, à l'arrière de la cour du 4 avenue de la gare.
Il y a deux garages derrière la maison, la laisse se situe sur celui de gauche (en se mettant face aux garages)

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202204042607 **Date de mise à jour :** 29/09/2022
Auteur : CONTRIB_01



4 avenue de la Gare

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.40143647 / Y: 49.02117500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 509970.25 / Y: 6883268.7
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4014365 / Y: 49.021175
Code Hydro: I02-0400 **Rive de référence:** Gauche

22 Juin 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Laisse de crues à 40 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202204042434 **Date de mise à jour :** 29/09/2022
Auteur : CONTRIB_01

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Pérennité : Aucune **État du repère :** Disparu

Laisse de crue à 40 cm/sol.

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands