Commune : **RESENLIEU** | Rivière : **La Touques**

Buisson dans le jardin, n°20 , au lieu dit: "Le Pont".

Commentaires : Buisson dans le jardin en bordure de rivière, à proximité du pont, au lieu dit: "Le Pont", n°20, à Résenlieu.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202204053545 **Date de mise à jour :** 29/09/2022
Auteur : CONTRIB_01



n°20, "Le Pont"

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.29164412 / Y: 48.79554700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 501083.96 / Y: 6858463.36
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2916441 / Y: 48.795547
Code Hydro: I0--0200 **Rive de référence:** Gauche

13 Juillet 2021

Altitude calculée de l'eau : **183.65 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : L'eau a atteint 108 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202204052329 **Date de mise à jour :** 06/10/2022
Auteur : CONTRIB_01

Laisse de crue à 108 cm/sol.

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 14/06/2022

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 4 cm
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol au pieds du buisson
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 182.570 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.080 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 183.65