Commune : **MONTFORT-SUR-MEU** | Rivière : **Le Garun**

Parking atelier réparation proxi - garage

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC.35188-003 **Date de mise à jour :** 02/05/2022
Auteur : SPC VCB



Parking atelier réparation proxi - garage

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.95527240 / Y: 48.13826880
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 331643.96 / Y: 6793550.95
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.9552724 / Y: 48.1382688
Code Hydro: J7344000 **Rive de référence:** Droite

28 Décembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **34.868 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : SPC 35188-003_1999 **Date de mise à jour :** 09/05/2022
Auteur : SPC VCB

Marque sur le mur

MARQUE

Texte : Trait représentant la hauteur d'eau
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

MARQUE SUR LE MUR - 04/03/2016

Méthode : Nivellement direct
Organisme : Bureau d'études
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Marque sur le mur - Sol au droit des marques
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 33.518 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.350 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 34.868 m