Commune : **MONTFORT-SUR-MEU** | Rivière : **Le Meu**

Parking Mr. Bricolage : Allée de déchargement

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC_35188_006 **Date de mise à jour :** 03/10/2025
Auteur : SPC VCB



Allée de déchargement, du magasin Mr. Bricolage

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.95802370 / Y: 48.13601670
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 331424 / Y: 6793314
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.9580237 / Y: 48.1360167
Code Hydro: J7353010 **Rive de référence:** Droite

02 janvier 2014

Altitude calculée de l'eau : **34.455 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : SPC_35188_006_2014 **Date de mise à jour :** 03/10/2025
Auteur : SPC VCB

Niveau de l'eau (Photographie en temps réel), et limite au sol.

MARQUE

Texte : Limite de sol & Photographie ; Support : Mobilier urbain
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

LIMITE DU NIVEAU D'EAU AU SOL - 04/03/2016

Méthode : Nivellement direct
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 34.455 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 34.455

Commune : **MONTFORT-SUR-MEU** | Rivière : **Le Meu**

Parking Mr. Bricolage : Allée de déchargement

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC_35188_006 **Date de mise à jour :** 03/10/2025
Auteur : SPC VCB



Allée de déchargement, du magasin Mr. Bricolage

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.95802370 / Y: 48.13601670
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 331424 / Y: 6793314
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.9580237 / Y: 48.1360167
Code Hydro: J7353010 **Rive de référence:** Droite

27 janvier 2025

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : SPC_35188_006_2025 **Date de mise à jour :** 03/10/2025
Auteur : SPC VCB

Parking rue de la Tannerie le 27/01/2025 - photo CEREMA Ouest

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Ouest