Commune : **MARSEILLAN**

Chemin de Fiend - Entrée

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_202205090328 **Date de mise à jour :** 21/11/2022
Auteur : Icesmat



Chemin vu depuis l'avenue de l'Industrie

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.52382180 / Y: 43.35961500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 742485.56 / Y: 6251304.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.5238218 / Y: 43.359615

11 Juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **6.2 m**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Très fort ruissellement provenant de la route de Florensac. Une douzaine d'habitations ont été inondées. Un bassin de rétention a été creusé en amont en 2021, ce qui devrait limiter voire éviter cette situation.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202205090623 **Date de mise à jour :** 21/11/2022
Auteur : Icesmat

Chemin vu depuis l'avenue de l'Industrie

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉS GPS - 09/05/2022

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : Référence prise au pied du mur à droite du portail.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : TN au pied du portail du n°1
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.200 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.2 m