Commune : **TOURS** | Rivière : **Le Cher**

Pont Sanitas Aval

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_CH_S_2151 **Date de mise à jour :** 18/05/2022
Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.69555064 / Y: 47.37213704
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 526124 / Y: 6699404
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6955506 / Y: 47.372137
Code Hydro: K---0090 **Rive de référence:** Droite

2 Mai 1988

Altitude calculée de l'eau : **48.8 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

GÉNÉRAL

Code : BDHE_CH_R_2151_1 **Date de mise à jour :** 02/06/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – CHER - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 02/05/1988

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 2358. échelle sur la 1ere pile RD, coté aval. 2 tronçons : -0,50 à 0 M et 0 à 6 M
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 44.012 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.788 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 48.8

Commune : **TOURS** | Rivière : **Le Cher**

Pont Sanitas Aval

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_CH_S_2151 **Date de mise à jour :** 18/05/2022
Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.69555064 / Y: 47.37213704
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 526124 / Y: 6699404
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6955506 / Y: 47.372137
Code Hydro: K---0090 **Rive de référence:** Droite

7 Mai 2001

Altitude calculée de l'eau : **47.492 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:05 - le 04/05/2001 à 14:40, 2.82m à l échelle

GÉNÉRAL

Code : BDHE_CH_R_2151_2 **Date de mise à jour :** 02/06/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – CHER - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 2358. échelle sur la 1ere pile RD, coté aval. 2 tronçons : -0,50 à 0 M et 0 à 6 M
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 44.012 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.480 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 47.492

Commune : **TOURS** | Rivière : **Le Cher**

Pont Sanitas Aval

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_CH_S_2151 **Date de mise à jour :** 18/05/2022
Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.69555064 / Y: 47.37213704
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 526124 / Y: 6699404
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6955506 / Y: 47.372137
Code Hydro: K---0090 **Rive de référence:** Droite

6 Mai 2015

Altitude calculée de l'eau : **45.962 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:00

GÉNÉRAL

Code : BDHE_CH_R_2151_3 **Date de mise à jour :** 18/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – CHER - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 06/05/2015

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 2358. échelle sur la 1ere pile RD, coté aval. 2 tronçons : -0,50 à 0 M et 0 à 6 M
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 44.012 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.950 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 45.962