Commune : **LES ABYMES**

Route de Cocoyer / Labrousse

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202205184401 **Date de mise à jour :** 05/07/2023
Auteur : MEILLAREC



Route de Cocoyer / Labrousse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.51257700 / Y: 16.23645200
(RRAF 91)UTM 20N X: 658968.39 / Y: 1795667.7
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.512577 / Y: 16.236452

30 Avril 2022

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Route de Cocoyer / Labrousse

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202205184715 **Date de mise à jour :** 18/07/2023
Auteur : MEILLAREC

Route de Cocoyer / Labrousse

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE RELEVÉS TERRAIN DEAL 971 AVRIL 2022 - 30/04/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

ROUTE DE COCOYER / LABROUSSE - 05/05/2022

Méthode : Autre
Commentaires sur le nivellement : Niveau mesuré depuis la dalle béton
Description référence du repère : Niveau mesuré depuis la dalle béton
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.420 m