Commune : **TRESSERVE**

Sentier lacustre proche de la plage du Rowing

Commentaires : Repères de crues du lac du Bourget positionnés sur le parement du mur de la route au niveau du sentier lacustre avant la plage du Rowing. Un des repères est situé sur un potelet en bois au même niveau que la route.

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Alpes du Nord
Code : CISALB_S_LAC008 **Date de mise à jour :** 17/12/2024
Auteur : Thomas Baisnée



Sentier lacustre proche de la plage du Rowing

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.89529269 / Y: 45.68754990
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 925297 / Y: 6513907
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8952927 / Y: 45.6875499

17 Février 1990

Altitude calculée de l'eau : **233.95 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Débordement du lac. Repère situé à1,53 m par rapport au sol du sentier lacustre. Repère en très bon état.

GÉNÉRAL

Code : CISALB_R_LAC008_3 **Date de mise à jour :** 16/06/2022
Auteur : Thomas Baisnée

Repère de crue 17 février 1990

MARQUE

Texte : 17 février 1990 - Lac du Bourget - Repère de crue
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Oui
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DU CISALB - 25/05/2022

Type de repérage : Contribution spontanée web ou smartphone
Organisme : CISALB

NIVELLEMENT À LA CANNE GPS CISALB - 24/05/2022

Méthode : Nivellement direct
Organisme : CISALB
Commentaires sur le nivellement : Il a été mesuré l'altitude du terrain naturel. On s'est ensuite basé sur l'altitude atteinte par le niveau d'eau du lac lors de la crue pour positionner le repère.
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Cote du lac atteinte lors de la crue.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 233.950 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 233.95 m