Commune : **BALARUC-LES-BAINS**

Parking de l'école Le Petit Prince

Commentaires : La parking est fréquemment inondé lors des épisodes pluvieux. Sa très faible altimétrie fait qu'il est sujet en même temps à des remontées d'eau par le réseau.

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_202206243308 **Date de mise à jour :** 18/11/2022
Auteur : Icesmat



Vue du parking depuis la rue du Mail

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.67841560 / Y: 43.43985500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 754947.28 / Y: 6260319.29
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.6784156 / Y: 43.439855

24 Septembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **1.2 m**

Nature de l'inondation : **Mixte**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Information tirée d'un article du Midi Libre. Il serait tombé près de 70mm de pluie en 3 jours.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202206244036 **Date de mise à jour :** 18/11/2022
Auteur : Icesmat

La pluie dans la station thermale

1996 : année de tous les records ?

Article du Midi Libre

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉ GPS (SMBT) - 24/06/2022

Méthode : GPS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Grille au point bas du parking (coin Est)
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 0.650 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.550 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 1.2 m