Commune : **VILLEVEYRAC** | Rivière : **Le ruisseau du Pallas**

Chemin du Passage d'Étang

Commentaires : Passage busé du ruisseau des Près Bas. La section de passage étant fortement réduite au niveau de cet ouvrage, les débordements sont fréquents dans ce secteur.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_202206242735 **Date de mise à jour :** 22/11/2022
Auteur : Icesmat



Chemin depuis la route de Montagnac

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.59740990 / Y: 43.49943100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 748336.38 / Y: 6266888
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.5974099 / Y: 43.499431
Code Hydro: Y3010500 **Rive de référence:**

23 Octobre 2019

Altitude calculée de l'eau : **42.8 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202206243530 **Date de mise à jour :** 22/11/2022
Auteur : Icesmat

Chemin du passage d'étang en post-crue #1

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉS GPS (SMBT) - 24/06/2022

Méthode : GPS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : TN
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 42.550 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.250 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 42.8 m