Commune : **BRISON-SAINT-INNOCENT**

# Tour SNCF

**Commentaires :** Repère de crue du lac du Bourget positionné sur la tour SNCF en bord de Lac

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Alpes du Nord
**Code :** CISALB_S_LAC014 **Date de mise à jour :** 28/06/2022
**Auteur :** Thomas Baisnée



Tour SNCF

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 5.87081570 / Y: 45.76092100
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 923097 / Y: 6521980.01
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.8708157 / Y: 45.760921

# 26 Novembre 1944

Altitude calculée de l'eau : **235.27 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

**Commentaires :** Débordement du lac. Repère situé à 1,12 m par rapport au sol. Repère en très bon état.

## GÉNÉRAL

**Code :** CISALB_R_LAC014_1 **Date de mise à jour :** 28/06/2022
**Auteur :** Thomas Baisnée

Repère de crue 26 novembre 1944

## MARQUE

**Texte :** 26 novembre 1944 - Plus Hautes Eaux Connues - Lac du Bourget
**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Oui
**PHEC :** Oui

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DU CISALB - 25/05/2022

**Type de repérage :** Contribution spontanée web ou smartphone
**Organisme :** CISALB

## NIVELLEMENT À LA CANNE GPS CISALB - 25/05/2022

**Méthode :** Nivellement direct
**Organisme :** CISALB
**Commentaires sur le nivellement :** Il a été mesuré l'altitude du terrain naturel. On s'est ensuite basé sur l'altitude atteinte par le niveau d'eau du lac lors de la crue pour positionner le repère.
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Description référence du repère :** Cote du lac atteinte lors de la crue.
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 235.270 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 235.27