Commune : **MARSEILLAN**

Boulevard Pasteur - Partie basse

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_202205094201 **Date de mise à jour :** 21/11/2022
Auteur : Icesmat



Partie basse du boulevard

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.52973600 / Y: 43.35485400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 742968.79 / Y: 6250778.97
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.529736 / Y: 43.354854

11 Juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **1.95 m**

Nature de l'inondation : **Mixte**

Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202206291408 **Date de mise à jour :** 21/11/2022
Auteur : Icesmat

Boulevard vu depuis l'entrée au nord - Post crue

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉS GPS - 29/06/2022

Méthode : GPS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : TN au bas de la chaussée devant le portail du n°2
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 1.750 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 1.95 m