Commune : **MEZE** | Rivière : **Le ruisseau du Pallas**

3 Avenue du Stade

Commentaires : La parcelle agit comme une cuvette car elle a une altimétrie moins importante que la route (environ 1m) et est bordée de chemins plus élevés.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_202211084755 **Date de mise à jour :** 22/11/2022
Auteur : Icesmat



Parcelle vue depuis l'avenue du Stade

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.59681630 / Y: 43.43988850
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 748338.37 / Y: 6260269.65
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.5968163 / Y: 43.4398885
Code Hydro: Y3010500 **Rive de référence:**

14 Octobre 2016

Altitude calculée de l'eau : **2.65 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : La parcelle est complètement inondée, la hauteur d'eau varie entre 50 cm et plus d'1 m. La voiture du propriétaire est noyée.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202207044850 **Date de mise à jour :** 22/11/2022
Auteur : Icesmat

Vue aérienne de la parcelle

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉS GPS - 04/07/2022

Méthode : GPS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 2.650 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 2.65 m