Commune : **CAPENS** | Rivière : **La Garonne**

Pont de Capens face amont#2

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GAR_2021_S_60 **Date de mise à jour :** 07/07/2022
Auteur : SPC GTL



Photo Géosphair

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.25903743 / Y: 43.33794650
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558753.22 / Y: 6250312.55
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.2590374 / Y: 43.3379465
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Gauche

10 Décembre 2021

Altitude calculée de l'eau : **180.221 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : L'eau est arrivée au niveau 0,20m au dessus de la 2ème rangée de gabion

GÉNÉRAL

Code : GAR_2021_R_60_1 **Date de mise à jour :** 08/07/2022
Auteur : SPC GTL

Photo Géosphair

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE GARONNE 2021 - 15/12/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GEOSPHAIR

LAISSE D'INONDATION - 20/12/2021

Méthode : GPS
Organisme : GEOSPHAIR
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 180.221 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 180.221